

Technische Mitteilung

Ausgabedatum: 22.Juli 2010

Mitteilungsnummer

TM-Firebird 07/2010

Grund:

Perforation im Stoff an den Griffschlaufen des Innencontainers

Status:

Verpflichtend

Betroffenes Muster:

- Turbo Stop 100 EAPR 7073/08
- Turbo Stop 120 EAPR 7069/08
- Turbo Stop 160 EAPR 7074/08
- Turbo Stop 220 EAPR 7075/08

Hintergrund:

An einigen Nahtstellen der Schlaufen des Innencontainers kann es bedingt durch Perforation zu einer Materialschwächung kommen.



Maßnahme:

Alle Halter der betroffenen Rettungsgeräte werden aufgefordert, den alten Innencontainer ohne zusätzliches Verstärkungsband gegen einen modifizierten Innencontainer mit V-Band auszutauschen. **Die Innencontainer ohne zusätzliche Verstärkungen dürfen nicht weiter verwendet werden.**

Die Firma Firebird bietet einen kostenlosen Austausch der betroffenen Innencontainer an.

Fristen:

Der Austausch hat vor dem nächsten Flug zu erfolgen.

Autorisiertes Personal:

Händler, Flugschulen

Verteiler:

Händler, Flugschulen, Fachmagazine, Pilotenverbände

Firebird GmbH & Co. KG

Am Tower 16

D-54634 Bitburg

Tel.: +49 (0) 6561 949680

Fax: +49 (0) 6561 949681

Mail: info@flyfirebird.com

www.flyfirebird.com